

辽宁万成镁业集团有限公司
(菱镁矿、建筑用白云岩矿、滑石矿)项目
竣工环境保护验收调查报告其他需要说明的事项

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

本项目环境保护设施建设符合环境保护规范的要求，各项污染防治措施已落实，环保资金已投放到位。

1.2 施工简况

本项目环保设施于 2020 年 8 月进行安装调试；项目施工过程中严格执行建设项目“三同时”制度，未对周边环境及生态造成不利影响，环境保护资金落实到位，对本项目的环境影响报告书和审批部门批复中提出的环境保护对策一一对照进行了建设和实施。

1.3 验收过程简况

本项目截止 2020 年 8 月竣工，并且已具备生产条件并投入试生产。由于我公司不具备检测能力，项目的验收检测工作委托沈阳市中正检测技术有限公司进行。我公司根据验收自查情况和检测报告，按照《建设项目竣工环境保护验收调查报告 技术指南 污染影响类》编制完成了《辽宁万成镁业集团有限公司（菱镁矿、建筑用白云岩矿、滑石矿）项目竣工环境保护验收调查报告》。我单位于 2021 年 10 月 15 日组织了验收工作会议，验收会议成员由建设单位、专家组成，会议提出了验收意见，验收结论简要如下：项目执行了环境影响评价和环境保护“三同时”制度，基本落实了环境影响报告书和环评批复提出的防治污染措施。配套建设了相应的环境保护设施并正常运行，外排污染物达到相应排放标准要求的基础上可以通过竣工环境保护验收调查报告。

1.4 公众反馈意见及处理情况

本项目设计、施工和验收期间未接收到公众反馈意见或投诉。

2 其他环境保护措施的落实情况

2.1 制度措施落实情况

（1）环保组织机构及规章制度

本项目的环保工作由厂长全面负责，办公室从事全公司的环境管理工作，制定有专门的环境管理规章制度。

（2）环境风险防范措施

建设项目环境影响报告书及其审批部门审批决定未要求制订环境事件应急预案。

（3）环境监测计划

建设项目按照环境影响报告书及其审批部门审批决定要求制定自行环境监测计划，监测结果表明建设项目各项污染物均满足排放标准。

2.2 配套措施落实情况

（1）区域削减及淘汰落后产能

本项目不涉及到区域内削减污染物总量措施和淘汰落后产能的措施。

（2）防护距离控制及居民搬迁

本项目卫生防护距离内无居民。

2.3 其他措施落实情况

本公司建设项目不涉及区域削减及淘汰落后产能的情况，项目不涉及林地补偿、珍惜动植物保护、区域环境整治、相关外围工程建设情况等。

3 整改工作情况

无